

Dobrý den,

prosíme o nacenění poptávky na odvlhčení soklu - suterénu domu č. p. 988 a 971 v Dobříši.

Budova je z 60 let, rozměr 32,5 x 9,8 m se dvěma vstupními vchody - viz náčrtek níže. Kolem celého obvodu jsou umístěny betonové tvárnice. Okolí budovy je dobře přístupné - viz foto níže. Součástí prací bude i zhruba výměna cca 50% starých (rozlámaných či popraskaných) bet. dlaždic. Suterén je cca 1,7 pod terénem.

Jedním z problémových míst bude zadní strana budovy a strana blíže k městu (v náčrtku levá strana), kde je výška terénu téměř souběžně se sklepními okny - viz foto.

Požadavek obyvatel je zachování stálého přístupu do domu. Dále bychom chtěli doplnit i nové čistící kusy svodu (napojení pod terénní odvod vody). Dalším požadavkem zjištěným v průběhu minulého roku je oprava stávajících hromosvodů (4 ks) v zemi, tzn. instalace zemnicí desky (popř. zem. tyče) a napojení na hromosvod, který je veden na fasádě.

Prosíme o navržení (možnosti) detailu přikotvení ochranné lišty nopyové folie, nebo o navržení možné úpravy a vyřešení tohoto problémového místa, dle vašich zkušeností a možností.

Do nabídky, prosím, zahrňte dobu realizace stavebních prací, postup a položkový rozpočet.

Práce bychom chtěli provést v období léta.

Děkuji za nabídku,


Bohuslav Nohynek

předseda

SVJ Dobříš 988, 971

Tel.: 723 123 106

Dobříš



○ okrajová betonová dlažba (soklová)

▨ okrajová betonová dlažba (soklová)



Levý a pravý vstup do budovy (přední část budovy)



Zadní strana budovy (problémové místa ukotvení nopové folie)



Levá zadní strana budovy s přední - směr město (problémové místa ukotvení nop.folie)



Pravá přední strana