

Popis současného stavu:

V důsledku nekvalitně provedených prací a částečně jako důsledek zatékání srážkové mezi obklad a svislou železobetonovou konstrukcí dochází k odlupování keramických dlaždic na fasádě I. podzemního podlaží bytového domu a venkovního schodiště. Odlupování keramických dlaždic se neprojevuje celoplošně, ale lokálně. Některé keramické obkladačky se pádem rozbily, některé odlupující se jsou pro opravu použitelné.

foto č. 1 - současný stav obkladu fasády I. PP a venkovního schodiště



foto č. 2 - současný stav obkladu fasády I. PP u vjezdu do garáže

