

foto č. - 5 a 6 současný stav horních hran venkovního schodiště



Požadavky na opravu:

- 1) navrhnout a provést opravu obkladu fasády I. PP tak, aby bylo možné využít technologie modifikovaných sanačních betonových hmot se závěrečným barevným nátěrem odstínově blízkým současné barvě na části fasády a nepoškozené obkladačky odstraněné z této části použít na předem vyspravený podklad v té části fasády, kde obkladačky momentálně chybí
- 2) celková předpokládaná plocha obkladu fasády, která vyžaduje opravu, je cca 75,0 m²
- 3) minimalizovat stavební zásah do nenarušených částí obkladu fasády I. PP