

Číslo závady	ČSN /předpis článek	Místopis specifikace závady /odchylky/	Znak termínu
1.	ČSN 341390 čl.52	Není zajištěna metoda ochranného úhlu na hřebenu bud.	A
2.	ČSN 341390 čl.50	Chybí pomocné jímače na všech komínech vč.odvětráv.	A
3.	ČSN 341390 čl.39	Hřebenová soustava není provedena v souladu s normou	A
4.	ČSN 341390 čl.72	Není dodržena vzdálenost podpěr od krytiny i stěn	A
5.	ČSN 341390 čl.61	Není zajištěna přímost všech svodů	A
6.	ČSN 341690 čl.52	Stožár STA není v ochranném prostoru jímače	A
8.	ČSN 341390 čl.71	Uvolněná podpěra u svodu č.1 – OÚ	A
9.	ČSN 341390 čl.41	Jímací soustava není provedena v souladu s normou	A
10.	ČSN 341390 čl.106	Nevyhovují svody č.2,3 dle normy	A
11.	ČSN 341390 čl.78	Zkorodované zkušební svorky u všech svodů	A
14.	ČSN 341390 čl.84	Zkorodované vedení u vše svodů	A
16.	ČSN 341390 čl.83	Poškozený ochranný úhelník u svodu č.2	A
17.	ČSN 341390 čl.83	Chybí nátěry všech ochranných úhelníků	A
18.	ČSN 341390 čl.49	Poškozený oddálený jímač u stožáru mobil. operátora	A
20.	ČSN 341390 čl.83	Svod č.4-poškoz. ochranný úhelník vč. nosných prvků	A
21.	ČSN 341390 čl.111	Svod č.5-chybí okapová svorka	A
22.	ČSN 341390 čl.39	Budova není chráněna proti postranním úderům blesků	A

D.3 – Navržená opatření k odstranění závad:

Návrh na opatření a zajištění bezpečného provozu el. zařízení u závad složitějšího charakteru

Číslo Závady	ČSN /předpis článek	Místopis specifikace závady /odchylky	Znak termínu
Viz. D.2 č. závady 1-22			

E – MEŘENÍ A ZKOUŠKY

E.1 – Použité měřicí přístroje

Typ	Výrobce	Výrobní číslo	Kalibrační list číslo	Datum
Profitest 0100S II	Metrawatt GmbH	ML 2495	38/ 2022	4.1.2022
KEW 4200	KIORITSU	8048184	97//2022	28.1 2022

E.2 – Záznam o měření

SVOD Číslo/ název	ZEMNIČ Odpor uzemnění RE (Ω)
1. Celkový objekt:	
1.	2,79
2.	26,00
3.	15,54
4.	3,75
5.	4,82
Rc	3,66

Zemní odpory u svodů č.-2,3 - nevyhovují ČSN 341390 čl.106 !