Servis VZCH a chladenia	Dolohorská 6	NITRA	
Objekt DDSS PQSS			
DUPLEX 400	ks	1,00	
Výmena filtračných vložiek G4	kpl	1,00	
Nástenný fancoil DAIKIN FWT02BT	ks	2,00	
Nástenný fancoil DAIKIN FWT04BT	ks	3,00	
Nástenný fancoil DAIKIN FWT03BT	ks	2,00	
Flexi faincoil DAIKIN FWM03DTV	ks	16,00	
Chiller DAIKIN EUWAB24KBZW1	ks	1,00	
Požiarna klapka PKI 500 x 315 ZV	ks	1,00	
Tanierové ventily	ks	7,00	
Potrubný ventilátor KT 60-30-4	ks	1,00	
Strešný ventilátor DHS 311 EV	ks	1,00	
Kontrola podľa 286/2009 Z.z.			