
5150
4970
4830
90
70
3090
3090
2950
2840
2800
2860
6200
3415
1415
1950
1950
2950
2.01
400
50
1210
840
1280
1200
665
500
2895
2165
3410
3860
1660
6020
6200
A
A
60
1430
540
580
2110
100
580 (585)
1410
3470
1440
3470