
A
M 10:1
21,5
7° - 20'
7° - 20'
1,6
40 +0,0 -0,2
(4,5)
64° - 20'
60°
(3,80)
1,6
R0,3
R0,5
R0,5
R0,3
R1
2,45 +0,05 -0,00
1,6
DRÁTKY ϕ 3,20 PRO
MĚŘENÍ ZÁVITŮ
4,118 VYPOČÍTANÝ
KONTROLNÍ ROZMĚR
1,20 +0,00 -0,05
10,75 +0,05 -0,00
1,6
7,80 +0,05 -0,00
60° + 20'
11,50 KONTROLNÍ ROZMĚR