

15
1
40 ± 0,2
R10
ϕ8 H8
R6
R3
R5
R2
58
88 ± 0,5
18 ± 0,2
35°
40 ± 0,5
R13
R15
45°
ϕ6,1
20
16+0,1
60 ± 0,2
45 +0,1
0,1/100
128
26+0,2
44
40
38+0,15 +0,05
R4
R8
30°
16,2+0,1
60
92
13
2
9