
3400
100
50
3120
80
100
140
60
2102
50
80
80
50
2860
50
200
3020