

A–A





Attention aux soudure, pièce de structure.

Matière: acier
Masse: Kg Usinage: Ra 3.2 sauf indications
Protection: Peinture voir liste
Note: Ebotter les arretes et angles vifs

Nomenclature d'ensemble					