Pôdorys 1.NP


6500
6300
5700
100
300
1150
1750
500
1750
1150
2150
2150
A
9000
8800
8200
2600
1200
3000
1000
1000
2150
2150
400
6700
1000
1100
2050
900
900
6200
3600
1.3
±0,000
4160
1180
360
1.5
1.1
1.2
1.4
1970
800
700
1900
600
1400
2300
1800
2100
900
2150
900
2300
1100