

2900
1851
B
13250
5596
300
4950
+ 5,680
30°
13250
+ 7,399
30°
A
300
3500
+ 5,680
+ 6,572
12°
1850
300
2280
+ 5,680
+ 4,000
4030
+ 6,572
40°
40°
+ 5,680
+ 4,000
A´
2680
300
1600
300
5250
300
10500
40°
40°
9150
+ 3,524
7000
+ 3,524
7000
B´
+ 6,572
500
6400
500