

TABULKA PRVKŮ

Pozice	Prvek	Kusů	Profil			Profil			Profil			Profil			Profil		
			Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka 1ks (m)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka 1ks (m)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka 1ks (m)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka 1ks (m)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Délka 1ks (m)
1.	Krokev	5	100	100	100	100	180	160	200	140	120	140	200	140	140	140	
2.	Krokev	4		0		2,85	11,4		0		0		0			0	
3.	Krokev	4		0		4,1	16,4		0		0		0			0	
4.	Krokev	4		0		5,15	20,6		0		0		0			0	
5.	Krokev	4		0		6,55	26,2		0		0		0			0	
6.	Krokev	2		0		7,25	14,5		0		0		0			0	
7.	vrch. Vaznice	1		0		4,3	4,3		0		0		0			0	
8.	výměna	1		0		1,8	1,8		0		0		0			0	
9.	Krokev nárožní	2		0			0	3,45	6,9		10,9	21,8				0	
10.	Vaznice	2		0			0		4		0		0			0	
11.	Vaznice	1		0			0		4		0		0			0	
12.	Pozednice	1		0			0		6,1		6,1		0			0	
13.	Pozednice	1		0			0		9,3		9,3		0			0	
14.	Pozednice	1		0			0		5,9		5,9		0			0	
15.	Pozednice	1		0			0		7		7		0			0	
16.	Pásek	4	1	4			0		0		0		0			0	
17.	Sloupek	2		0			0		0		0		2,5			5	
18.	Sloupek	2		0			0		0		0		1,35			2,7	
19.	Sloupek	1		0			0		0		0		3,4			3,4	
20.	krokev 100/140	2		0		1,6	3,2		0		0		0			0	
21.	krokev 100/140	2		0		2,85	5,7		0		0		0			0	
22.	krokev 100/140	2		0		4,1	8,2		0		0		0			0	
23.	krokev 100/140	2		0		7,22	14,44		0		0		0			0	
Díleč součet				4,00		31,54	103,20		10,90		28,30		21,80			11,10	
Přidavek na prořez			10%	0,4		3,154	10,32		1,09		2,83		2,18			1,11	
Celkem				4,40		34,69	113,52		11,99		31,13		23,98			12,21	
Kubatura				0,04		0,49	2,04		0,38		0,52		0,67			0,24	

Impregnovat proti dřevokaznému hmyzu a plísním např. KATRIT DELTA