

Věc: poptávka po opravě trhlin v železobetonových stropních konstrukcích podzemních podlaží bytového domu.

Rozsah: stropní konstrukce mezi 1.PP a 2.PP, mezi 2.PP a 3.PP a mezi 3.PP a 4.PP.

Důvod: protékání vody z odtátého sněhu ze zaparkovaných automobilů skrz stropní a podlahové konstrukce. Tato voda odkapává na zaparkované automobily v nižších podlažích a poškozuje jejich lak.

Místní šetření: 11.9.2012 – provedena pasportizace trhlin.

Zpracování posudku: 03/2013 firma Betonconsult s.r.o.

Popis práce:

varianta A – injektáž trhlin ze spodní části stropní desky

varianta B – převrstvení horní části stropních konstrukcí podlahovou stěrkou

Termín realizace opravy: vzhledem k rozsahu bude zakázka realizovaná v etapách od roku 2013.

Lokalita: Společenství vlastníků jednotek domu

Trnkovo nám.1112

152 00 Praha 5

IČ: 26513986

Po dohodě možná prohlídka objektu – kontaktní osoba Petr Škorpil, tel. 725 407 408.

Jako přílohu nabídky požadujeme návrh smluvní dokumentace a položkový rozpočet

V Praze dne 30.5.2013

Petr Škorpil
správa domu



Příloha: posudek, výkaz výměr a fotodokumentace.