



ostre hrany odjehlit
cementovat hl. 0,3
kalit a popustit 56+1 HRC

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: TOLERANCE: LINEÁRNÍ: ÚHLOVÁ:		OPRACOVÁNÍ:		ODSTRANIT OSTRÉ HRANY		NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU		ZMĚNA	
NÁZEV		PODPIS		DATUM		NÁZEV:			
NAVRHL		PŘEZKOUŠEL		SCHVÁLIL		VÝROBA			
Z. JAKOSTI		MATERIÁL:		14 220		Č. VÝKRESU		pistek	
HMOTNOST:		MĚŘÍTKO:2:1		LIST 1 Z 1 LISTŮ		A4		A4	