



KONTROLNÍ EXEMPLÁŘ



ŽELAT LASEREH

ZNAČIT NA ŠTÍTKU: ZNAČKU MATERIÁLU.

TOLEROVÁNÍ - ISO 8015, ISO 2768-mK

Kontrolní operace podle Inspection operations acc. to Ae 5065/Dok	
C	
X	G001, G002, G004, G301, G401, G441

X									
X									
X									
X									
X									
X									
X									

Index	X	Popis změny	Jméno	Podpis	Datum	Jméno	Podpis	Datum	Jméno	Podpis	Datum
Změna			Provedl			Schválil			Ř. J.		

		P 0,5-10x2 MAT. V PÁSKU	Sv08Ch19N10G2B		0,00006	Ae 355755	1		
Kval. pro I.....		Název-Rozměr	Mat. konečný	Polotovary (číslo modelu, zápustky a pod.)	Třída odpadu	Č. hmota	Číslo výkresu	Pozice	Poznámka
IV IIIII I			Mat. vchází			Hr. hmota		Ozn. ks	Tech. č.

Poznámka				Celková část hmoty kg				
Měřičko	Vyhotovil	VACÍKOVÁ	17.1.98	č. snímku	Specialista	Jméno	Podpis	Datum
10:1	Přesnost	MOULIS	19.1.98	č. transp.	Def.	NDE	BROUSEK	16.2.98
	Norm. rel.	ČIŘÁK	22.1.98		Techn.	Fabric.		
	Schválil	HEJMAN	23.1.98					
	Ř. J.							

	Typ	KN1 401	Skupina	Starý výkres	Ae 622009	Nový výkres	
	Název	ŽEBRO		Ae 622891			0
				Počet listů			List