



OBVODOVÁ STĚNA
 - fasádní stěrka Weber Pas Silikon 1,5 mm
 - lepidlo s keramickou mřížkou
 - fasádní polystyren 100 mm
 - lepidlo
 - OSB deska 15 mm
 - KVH/minerální vata 140 mm
 - parolovaná zábrana
 - KVH/montážní mezera 40 mm
 - sádrokarton 12,5 mm

VNITŘNÍ PŘÍČKA
 - sádrokarton 12,5 mm
 - KVH/minerální vata 100 mm
 - sádrokarton 12,5 mm

Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Materiál podlahy
1.01	ZÁDVEŘÍ	1,75	keramická dlažba
1.02	ŠATNA	3,85	keramická dlažba
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,57	keramická dlažba
1.04	LOŽNICE	10,91	vinyl/plovoucí podlaha
1.05	CHODBA	7,53	vinyl/plovoucí podlaha
1.06	ŠATNA	5,38	vinyl/plovoucí podlaha
1.07	WC	1,54	keramická dlažba
1.08	KOUPELNA	9,97	keramická dlažba
1.09	POKOJ	11,13	vinyl/plovoucí podlaha
1.10	POKOJ	11,13	vinyl/plovoucí podlaha
1.11	SPÍŽ	3,25	keramická dlažba
1.12	OBÝVACÍ POKOJ A KUCHYŇ	51,83	vinyl/plovoucí podlaha
		121,84 m2	

±0,000 = 357,35 m n.m.
 Souřadný systém: JTSK
 Výškový systém: BpV

ZODP. PROJEKTANT Ing. Karel Sudík			
VYPRACOVAL Bc. Jiří Fíryt, DiS.			
INVESTOR Radka Schuttová, Robčice 58 Roman Štefaník, Skvrňany 38			
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Obec Útušice; KÚ Robčice u Štěnovic - 775657 pozemek číslo 481/2			
PŮDORYS 1.NP			
FORMÁT A2	DATUM 04/2019	Č. VÝKRESU D.1.1.2	Č. PARE
MĚŘÍTKO 1:50			