



ostre hrany odjehlit
 zavity M10x1 a M10x1,5 valcovat
 zušlechtit na mez pevnosti 1500 MPa + 100MPa

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: TOLERANCE: LINEÁRNÍ: ÚHLOVÁ:	OPRACOVÁNÍ:			ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU	ZMĚNA
	JMÉNO	PODPIS	DATUM		NÁZEV:	
NAVRHL						
PŘEZKOUŠEL						
SCHVÁLIL						
VÝROBA						
Z. JAKOSTI				MATERIÁL: 15 142 (42CrMoS4)	Č. VÝKRESU	svornik
				HMOTNOST:	MĚŘÍTKO:1:1	A3
					LIST 1 Z 1 LISTŮ	