



VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ







PŮDORYS



ŘEZ A-A'



LEGENDA MATERIÁLŮ

	Konstrukce bez rozlišení hmot		Železobeton/Železobeton do BD
	Keramické zdivo Porotherm T 30 PROFI		Tepečná izolace
	Původní zemina		Nасыпанá zemina

POZNÁMKY

- 01) Před začátkem provedení prací zkontrolovat všechny rozměry konstrukcí a profily.
- 02) Při nejasnostech či pochybnostech kontaktovat projektanta.
- 03) Konstrukce přizpůsobit skutečným rozměrům stávaj.
- 04) Pracovní spáry konzultovat s projektantem a opatřit adhezivním nátěrem.
- 05) Prostupy konzultovat s projektantem.
- 06) Projektant požaduje provádění autorského dozoru a výstupní prohlídky navržených konstrukcí.
- 07) Základovou spáru převezme specialista geolog a provede se koordinace se návrhem a posouzením.

MATERIÁLY

Beton: C20/25 XCO
 Výztuž: B500B
 Krycí: 30mm (v bednicích dílcích) 50mm (v pasech)

D.1.2.b) 03

M1:50