

Můj balkon ve 4. NP o rozměru 0,8 x 3,45 m:

- oplechování,
- hydroizolační fólie,
- betonová vrstva,
- stěrka,

Problém: keramické dlaždice v poslední řadě při poklepu vydávají dutý zvuk a některé spáry jsou částečně vydrolené na 2 místech (zatím drží pevně).

Obytný dům je zateplen polystyrenem v roce 2010, ve kterém byla provedena rekonstrukce balkonů. Uvedený problém s dlažbou vykazuje pouze můj balkon zřejmě z toho důvodů, že je v nejvyšším patře a není tak chráněn proti dešti.

