

PRACOVNÁ INŠTRUKCIA Č. 2-01F

SKLADOVANIE. MANIPULÁCIA, EXPEDÍCIA a PREPRAVA VÝROBKOV FIRMY SAPELI, a.s.

1. Účel

Tento postup určuje spôsob pre skladovanie, manipuláciu, expedíciu, prepravu výrobkov tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. Ďalej určuje podmienky pre ich skladovanie.

2. Pôsobnosť a platnosť

Táto pracovná inštrukcia je určená pre všetkých, ktorí skladujú, expedujú, manipulujú a prepravujú výrobky spoločnosti Sapeli, a.s. a stáva sa platnou dňom vydania.

3. Podmienky pre skladovanie výrobkov

Výrobky sa musia skladovať v suchých, čistých a krytých priestoroch pri vlhkosti 40-50% a pri minimálnej teplote 10 stupňov Celzia. Teplotu a vlhkosť je nutné merať jeden krát denne a vykonať záznam o nameraných hodnotách. Pokiaľ sú výrobky zabalené v neporušenom obale, je povolené krátkodobé (tzn. niekoľko dní) prekročenie uvedených hodnôt vlhkosti aj teploty. Vždy ale platí, že výrobky nesmú prísť do styku s vodou, s chemikáliami a inými tekutinami.

4. Zárubne:

- musia byť skladované, expedované a prepravované vždy vo vodorovnej polohe (nikdy nie v zvislej polohe) na paletách o rozmeroch 85 x 200 cm s pevnou doskou, ktorá má rovnaké rozmery ako paleta. Paleta musí mať všetky podporné hranoly a z pevnej dosky nesmú vyčnievať klince;
- je povolené skladovať, expedovať a prepravovať zárubne na „jednorazových expedičných paletách“. U týchto paliet nemusí byť použitá pevná podkladová doska;
- musia byť na palete uložené tak, aby uprostred palety neboli prázdne miesta;
- musia byť na palete uložené tak, aby nepresiahli jej šírku;
- dlhšie ako paleta nesmú byť uložené v prvom spodnom rade na palete. Atypické dlhé kusy musia byť vždy navrchu;
- pravidelného tvaru (v krabiciach) je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať maximálne v 9 vrstvách na sebe tak, ako je uvedené na obale. Krabice sú po dvoch radoch preložené tenkými prúžkami papiera;

- atypicky balené je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať maximálne v 7 vrstvách na sebe a sú preložené po každom rade tuhými prekladmi;
- atypicky balené musia byť uložené vždy na zárubniach balených v krabiciach.

5. Dvere:

- musia byť skladované, expedované a prepravované vždy vo vodorovnej polohe na paletách o rozmeroch 85 x 200 cm, ktoré musia mať všetky podporné hranoly;
- musia byť uložené na palete s pevnou doskou alebo na palete s kartónom. Pokiaľ má paleta pevnú dosku, nesmú z dosky vyčnievať klince;
- je povolené skladovať, expedovať a prepravovať dvere na „jednorazových expedičných paletách“. U týchto paliet nemusí byť použitá pevná podkladová doska;
- Uložené na palete ako prvé, musia byť vždy plné, pokiaľ možno bez rámečkov (tzn. jednoducho zabalené) o maximálnej šírke 90 cm a dĺžke 197 cm;
- širšie ako 90 cm a dlhšie ako 197 cm musia byť skladované, expedované a prepravované vždy navrchu !!!
- musia byť na výšku skladované, expedované a prepravované od najširších po najužšie. Pokiaľ nie je možné dodržať túto zásadu, je nutné, aby dvere ležali tzv. „polster na polster“. Pokiaľ nebude ani toto dostatočné je nutné preložiť dvere v kritickom mieste tuhou pevnou podložkou (kartónom, doskou a pod.);
- jednoducho balené plné je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do výšky 40 kusov na sebe;
- presklené a dvere s rámčekom je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do výšky 27 kusov na sebe;
- celosklenené – typu Harmónia, Fantázia je dovolené skladovať, expedovať a prepravovať do maximálnej výšky 20 kusov na sebe (pokiaľ sú samostatne na palete). Pri kombinácii s inými modelmi dverí je nutné ich ukladať vždy navrch.
- je povolené skladovať dvere v tzv. hrebeňových paletách. Každé dvere sú samostatne uložené na dvoch podperách. Z týchto hrebeňových paliet sú skladané na drevené palety zhora uvedeným spôsobom.

6. Kombinácie dverí a zárubní na jednej palete:

- zárubne musia byť uložené vždy na dverách;

- medzi dvere a zárubne je nutné dať pevnú podložku – kartón.

NESMIE SA SKLADOVAŤ VIAC PALIET NA SEBE.

7. Manipulácia s výrobkami

- s výrobkami sa musí šetrne manipulovať, aby nedochádzalo k ich poškodeniu;
- pri zakladaní do buniek je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť;
- zárubne nesmú byť vysunované zo stredu palety;
- dvere sa nesmú posunovať po ploche iných dverí, aby nedochádzalo k poškodeniu obalov, rámečkov a pod.
- výrobky sa musia ukladať, nesmie sa s nimi hádzať ani spúšťať ich z akejkoľvek výšky;
- pri prevoze palet na dĺžku je nutné použiť prepravné mechanizmy s vidlami dlhšími ako 1500 mm. Výnimka je možná pri manipulácii na krátku vzdialenosť napr. pri manipulácii v uličkách či boxoch skladu. Tu je možné použiť prepravnú mechanizáciu s vidlami kratšími ako 1500 mm;
- pred nakládkou na dopravné prostriedky musí byť tovar na paletách fixovaný proti posunu napr. zmršťovacou fóliou alebo páskou a pod. Dvere, ktoré sú vákuovo zabalené (tzn. celé obalené fóliou), musia byť na paletách fixované proti posunutiu zmršťovacou fóliou a ešte páskou !!!

JE NUTNÉ, ABY S JEDNOTLIVÝMI VÝROBKAMI MANIPULOVALI VŽDY 2 PRACOVNÍCI.

8. Preprava výrobkov

Výrobky musia byť prepravované podľa tejto inštrukcie a je nutné, aby na dopravnom prostriedku boli výrobky chránené plachtou a upevnené tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.