


Orientační pohled od východu a jihu na dotyčnou střechu



## Fotografie současného stavu střechy – východ

**Plocha střechy, kde je na několika místech průsak vody.** Rhenzink je položen přímo na dřevěné konstrukci krovu - plocha = d-594cm x š-360cm. Na střeše je střešní žlab š-17cm x hl-10cm a římsa na kraji střechy š 35cm. Střešní okapový žlab š-17 x hl-10, k okraji římsy 35cm. Zakončení střechy (lem) pod terasou v-35cm a pod zakulaceným detailem střechy v-16cm





**Pokračování střechy vpravo – d 364cm x š 125cm. Střešní žlab š 24cm x hl 14cm a lem š 35cm**



**Místnost** pod uvedenou střešní plochou



Prostor nad podhledem - konstrukce krovu (mezi prkny je vidět materiál krytiny)



