



Foto č. 15 – Praskliny v klenbě a ve stěnách (zachyceno již v 1. repasportizaci) – vestibul č. 1, přízemí