






Oprava hlavních vstupních dveří	
jeden pant na pravé straně je vytrhnutý	
	
	
Výměna žárovek	
u bytu č.41	
	
	
1. patro u bytu č.21	
	
Zneškodnit plevel před vchodem	
