





1 OK na rekonštrukciu - nátery



2 Veko nádrže



3 Detail betónového venca



4 Oceľové schody





5 Prepúšťanie vzduchu



6 Prepúšťanie vzduchu



7 Prepúšťanie vzduchu



8 Prepúšťanie vzduchu





9 Prepúšťanie vzduchu



10 Prepúšťanie vzduchu



11 Prepúšťanie vzduchu



12 Prepúšťanie vzduchu





13 Prepúšťanie vzduchu



14 Prepúšťanie vzduchu



15 Prepúšťanie vzduchu



16 Prepúšťanie vzduchu






17 Prepúšťanie vzduchu



18 Prepúšťanie vzduchu



19 Poškodenie bet.konštr. pod lávkou od dažď.vody




20 Výstuž na komíne





21 Detail oplechovania OK



22 Betónový veniec



23 Trhliny na kopule z vonkajšej strany



24 Trhliny na kopule z vonkajšej strany





25 Trhliny na kopule z vonkajšej strany



26 Trhliny na kopule z vonkajšej strany



27 Prepúšťanie vzduchu



28 Prepúšťanie vzduchu





29 OK



30 Poškodený betón na kopule pod lávkou




31 Oceľ platňa na stredovom komíne



32 Korózia na OK lávky





33 Detail netesnosti OK a bet. komína



34 Korózia na lávke



35 Korózia na lávke



36 Odstránenie pozink. pl. zo stojky pri VV





37 Detail oplechovania potrubia



38 Detail netesnosti betónu na kopule