

Řadový dům - Líbeznice

Současný stav:

- vlez na půdu po vyklápěcích půdních schodech
- podlaha z palubovek
- pod podlahou izolace a sádrokartonový strop

Přibližná představa budoucího stavu:



- vybudovat schody z 1.patru (zrušení současného vlezu)
- vybudovat jednu velkou místnost s max. plochou dle možností
- podlaha dle možností
- izolace do střechy
- stěny a strop asi sádrokarton
- vyřešit vazební trámy
- zrušit současné střešní okénko
- střešní okno nebo okna na východní straně
- radiátor(y) - protáhnout z prvního patra
- elektrika - zásuvky + světla - kabel na půdu vede

Zhotovení nejlépe v červenci 2022.

Níže je hrubý náčrt (rozměry jsou v cm) + současné fotografie.

pohled od západu





komín + větrání u jižní stěny



střešní okénko



vlez na půdu



jižní strana



pohled z jihu na sever



větrání u severní stěny



anténní tyč



detail východní strany (zídka k trámu cca půl metru)



traverza (pohled ze severu na jih)



detail západní strany



detail hřebenu



schody z přízemí do 1.patra



1.patro - vlez na půdu



1.patro - pohled dolů



1.patro - pohled na jižní stěnu



1.patro - pohled

